

MRI 検査を受ける方への注意喚起（マニキュア・ネイルアート）

マニキュア、ネイルアート（マグネットネイルやジェルネイル）をした方が MRI 検査を受けた際、爪や皮膚の火傷や変色、焦げ臭いなどの事故が国内で発生しています。また、固定が不十分なネイルアートの一部が磁力で牽引され剥離し、MRI 装置に吸着し故障の原因となります。

当院では、マニキュア(手足)、ネイルアート(マグネットネイルおよび磁性体を使用したジェルネイル)を装着した方は、原則 MRI 検査を実施しません。

MRI 検査を受ける方は、これらのネイルを外してから検査をお受けいただきます。

安全に検査を行うため、ご理解とご協力をお願い致します。

※MRI 検査を受ける方で、マニキュア、ネイルアートをされている方は事前にお声掛け下さい。

💡 ネイルについて

一般的なマニキュアでも、材料の一部に金属成分(磁性体)が入ったものがあるため注意が必要です。

💡 マグネットネイルとは？

微細な鉄粉入りのジェルやネイルポリッシュを爪に塗った後に磁石を近づけることで模様を描くネイルアート

💡 ジェルネイルとは？

ゲル状の樹脂を硬化させることで形成するネイルアート(カラージェルの中にはチタンやクロムなどの金属が含まれている場合があり、マグネットネイル同様に火傷の危険性があります。)

マグネットネイル



ジェルネイル

